

Ficha Técnica

UltraLux.

Descripción del Producto: UltraLux Esmalte Sintético Brillante al aguarras es ideal para metales ferrosos y maderas, sin necesidad de fondos. Brinda protección anticorrosiva, excelente nivelación y terminación. Su fórmula garantiza gran resistencia a la intemperie, abrasión y lavados, además de ofrecer un perfecto acabado decorativo y duradero al aplicarse directamente sobre hierro o maderas.

Fabricado bajo Normas ISO 9001, aprobado y auditado por Bureau Veritas y UKAS Quality Management.

Propiedades

Color: Blanco. Asimismo, es ofrecido conforme a los colores de la carta RAL, y otros generales a requerimiento.

Textura: Brillante.

Sólidos en Volumen: Aprox. 42%

Peso Específico: Aprox. 1.10 gr/ml Viscosidad 85-90 UK

Almacenaje: 2 años

VOC: no corresponde

Flashpoint: no corresponde

	Espesor de película seca por mano (μ)	Rendimiento teórico (m2/l)
Rango	25 - 35	16.8 - 12
Recomendado	30	14

Usos y Datos de Aplicación.

Es ideal para metales ferrosos y maderas, como puertas, ventanas, rejas y muebles. Apto para interiores y exteriores, resiste el sol, la limpieza y la lluvia. No recomendable para superficies sumergidas o en contacto con ácidos. Mezclar bien antes de usar y diluir solo si es necesario. Evitar pintar en condiciones extremas de humedad o temperatura. Cuenta con un secado al tacto 3 a 5 hs secado y entre manos 8 hs.

Preparación de la Superficie.

Anter de aplicar asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de grasa, óxido y polvo. En madera nueva, lije en el sentido de las vetas hasta obtener una superficie lisa y suave, luego limpie bien. Si la madera está pintada en buen estado, basta con lijar suavemente y limpiar, pero si la pintura está deteriorada, debe eliminarse por completo y limpiar con aguarrás mineral. En hierro nuevo, elimine el óxido suelto con un cepillo de alambre o lija y desengrase con aguarrás mineral. Si la pintura está en buen estado, solo es necesario lijar y limpiar, mientras que si está deteriorada, debe retirarse completamente antes de limpiar. Para superficies oxidadas, elimine las partes sueltas de óxido y limpie bien con aguarrás mineral antes de pintar.

Salud y Seguridad



Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco). - INFLAMABLE. -

Producto inflamable. Mantener alejado de llamas, chispas o fuentes de calor. En caso de incendio, no utilizar agua para extinguir, sino extintores adecuados como dióxido de carbono (CO₂), polvo químico seco o espuma. Ante derrames, contener el material con arena u otroabsorbente apropiado y desechar según las normativas locales.

Aclaración: La información suministrada en la hoja de seguridad se basa en nuestro conocimiento. Sin embargo, no podemos tener control sobre la calidad o condición del sustrato u otros factores que puedan afectar el uso y la aplicación de este producto. Por lo tanto, no podemos aceptar ninguna responsabilidad sobre lo que surja del comportamiento del producto, o por cualquier daño o pérdida proveniente del uso del mismo.

 Ultracoatings  ultracoatingsarg@gmail.com  www.ultracoatings.com.ar  Wpp: 11-4448-3311